



改善箇所説明図


通称名「HTR86」「KBR105」「HTR146」については排気管のみ交換する。



改善前



排気管（フレキシブルパイプ部）
基準不適合発生箇所



改善後

対策品排気管（フレキシブルパイプ部）




改善前



改善後


対策品排気管

通称名「HTR88」「KBR108」「HTR148」については排気管及びブラケットを交換する。




基準不適合発生箇所

排気管（フレキシブルパイプ部）
基準不適合発生箇所



改造前



改造後

対策品ブラケット

対策品排気管（フレキシブルパイプ部）

改善措置の内容

全車両、排気管を対策品に交換する。また、車両に応じてブラケットを対策品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：改善実施済車は、排気管の形状で判断できるため特別な識別表示は行わない。