


改善箇所説明図



室内後写鏡(凸面鏡)において、設計検討不足のため、有効寸法 300mm 未満のものがある。
そのため、ワンマンバス構造要件に抵触するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、有効寸法が法規に適合した室内後写鏡(凸面鏡)に交換する。

注：□ は、対策品に交換する部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に白色ペイントを塗布する。