

改善箇所説明図



エンジン制御コンピュータにおいて、制御プログラムが不適切なため、エンジン失火時の排出ガス値が規制値を超え、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータを対策制御プログラムに書き換える。

注： は、措置する部品を示す。

識別：車わくの車台番号打刻付近に白色のシールを貼付する。