





改善箇所説明図



基準不適合箇所

識別
テンキー取付ブラケット
にアームがある

テンキー取付ブラケット



フォークリフトに特別受注仕様で装着されるテンキーにおいて、始動装置としてパスワードエントリーで使用する場合の設計検討が不十分なため、テンキーの取付位置が保安基準に適合しない。

改善内容：

全車両、テンキー取付ブラケットを対策品に交換する。

注： は交換する部品を示す。