


改善箇所説明図



タイヤにおいて、車両製造工場での生産管理が不適切なため、誤品のタイヤが装着されている。そのため、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、タイヤを点検し、誤品が装着されている場合は、正規品と交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート左上部に識別ペイント（桃色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。