

改善箇所説明図



*対象は左右、スペアタイヤ含むすべてのタイヤ



スタッドレスタイヤ

サイドウォール上の年週コードに
1XMW2024 又は 1XMW2124
が記載されているものが交換対象



製造番号（年週コード）

基準不適合発生箇所

大型トラック・バス用スタッドレスタイヤにおいて、製造工程における検出機器の管理が不十分のため、サイドウォール部に配置しているスチール材料へのゴム付きが不足し、タイヤ内面のゴム厚みが薄くなるものがある。
そのため、走行中にサイドウォール部が損傷（膨れ・亀裂）してエアが漏れ、最悪の場合、タイヤのバーストが発生するおそれがある。

改善の内容

スタッドレスタイヤサイドウォール部の製造番号（年週コード）を確認し、該当する場合は当該タイヤを良品に交換する。

注：  内は必要に応じて交換する部品を示す。

識別：タイヤ側面の製造番号（年週コード）を識別とする。