


改善箇所説明図



電気配線

エアコンコンデンサ

コンデンサ搭載用ブラケット

基準不適合発生箇所

誤 品	良 品

注： は交換する部品を示す。

注： は必要に応じて補修する部品を示す。

交換修理用部品のエアコンコンデンサにおいて、コンデンサ搭載用ブラケットを誤品設定したため、周囲の配線と干渉しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると配線が損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、走行不能となるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該ブラケットを良品に交換する。なお、周囲の配線に損傷が認められる場合は補修する。

識別：改善実施済車には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左中央に黒色ペイントを塗布する。