改善箇所説明図



タイヤにおいて、部品の切り替え管理が不適切なため、製造時に協定規則で定める基準適合性を示す刻印がないものが装着されている。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善措置の内容
全車両、タイヤを点検し、異品が装着されている場合は正規品と交換する。

注　：□は、措置する部品を示す。

識別：各社インターネットホームページのリコール等対象車検索結果に"実施済"と表示する。