


対策箇所説明図


矢視



矢視図

燃料タンク

キャブレター



燃料制御弁



キャブレター
(分解図)

欠陥発生場所
この燃料制御弁の形状が不適切なため燃料が漏れて、発火するおそれがある。

注: 内は交換部品

エアークリーナー


対 策 前

三角柱型



対 策 後

四角柱型



対策内容

全車両、当該燃料制御弁の形状を変更した対策品と交換する。