



対策箇所説明図②



矢視断面図



ブレーキライニング


ブレーキシュー

対策内容

後輪ブレーキシュー
(ライニング付き)を
良品と交換する。

バックプレート

識別：黄ペイント塗布



後輪ドラムブレーキ

矢視

欠陥発生箇所

ブレーキライニングとブレーキシュー
の接着が不十分なものがあり、最悪の
場合、ライニングがシューから剥離し
て、制動力が低下するおそれがある。

注：□は交換部品を示す。