


対策箇所説明図


〔その-1〕




かじ取り装置のドラッグ・リンクの取付けが不適切なため、ハンドルを切ったとき、接触するものがある。

ドラッグ・リンクまわり

対策前



対策後



対策内容

全車両、ドラッグ・リンクとオイル・フィルターが接触しないように、ドラッグ・リンクの取付け角度を調整する。