



改善箇所説明図



【矢視図】

改善措置

全車両、当該オルタネータの後部カバーの形状を点検し、アクセルリンクと干渉しないように修正していないものは、修正する。



注：□ は改善箇所を示す。