




改善箇所説明図（その1）



改善前



改善後



改善内容

全車両、当該配線を点検し、配線の取り回しが不適切なものは修正する。
また、配線の被覆が損傷しているものは、配線を新換したうえで修正し、芯線が損傷しているものは新品と交換する。