



改善箇所説明図



不具合箇所拡大断面図
(タンク上面からの図)



不具合箇所
(キャップとの接続部)
タンク上面からの図

識別

プラスチック製燃料タンクで射出成形の穴があり、製造年月日が1992年第7週以前のものは対策のため交換。

HOMOLOGATION NO 77 00 759 B52															
PIECE NO															
77 00 781 249															
CREAPLAST															
92 V															

製造週 (点の数が週を示す)

製造年


製造年月日表示 (タンク下面)

不具合箇所
(凸部: タンク右側面)



車両前方

プラスチック製燃料タンク



不具合箇所
(キャップとの接続部)

バッフル・プレート

タンク断面図 (前方から)
(A-A')