



改善箇所説明図




<改善内容>

取付ボルトを対策品と交換する。

改善前



改善後



識別：取付ボルト頭部に白ペイント塗布

注：[] 内は対策部品を示す。