



改善箇所説明図




改善前



 は樹脂製シートを示す

改善後



改善の内容

全車両、ボールジョイント
(タイロッド組込品) を対策
品と交換する

注:  内は交換部品を示す。