



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所


〔ボンネットの補助ロック装置のフックの形状が不適切なため、ボンネットを完全に閉めずに走行すると、ボンネットが開くおそれがある。〕

注： ☐ は交換部品を示す。

改善前



改善後



改善内容

全車両、補助ロック装置のフックを対策品と交換する。