





対策箇所説明図


基準不適合発生箇所

ステアリングコラムに正しく組み付けられていないものがあり、そのままの状態で使用を続けるとステアリングコラム取付部に亀裂が発生し、最悪の場合、ハンドル操作が困難になるおそれがある。



ステアリングコラム

対策後



ステアリングコラム

対策内容

ステアリングコラムアッシーを新規のものと交換する。

注: 内は対策箇所を示す。