

対策箇所説明図


(不具合箇所①)



駐車ブレーキレバー

基準不適合箇所

駐車ブレーキレバーの先端にあるブレーキ解除ボタン部の構造が不適切なため、レバーを引いた際ボタンが脱落するものがあり、脱落した場合には駐車ブレーキが作動しなくなる。




握り部断面図

対策前

解除ボタン内部拡大図


駐車ブレーキ
解除ボタン



対策後

解除ボタン内部拡大図

駐車ブレーキ
解除ボタン



対策内容：駐車ブレーキ・レバーを、対策品と交換する。

内は、対策箇所を示す。