



改善箇所説明図



自動変速装置

基準不適合箇所
 (内部歯車の表面処理
 が不適切なため、
 異音が発生するもの
 がある。)



識別ラベル

識別ラベル (製造番号表示)

TYPE AD8 006
 BP AUTO X
 000000

A

B

AとBの組み合わせが以下のものは
 自動変速装置を交換する。

ラグナ

A=006

B=001329~001567

サフラン

A=004

B=009497~009665

注: は交換部品を示す。