




其雄不西合薩所

駐車ブレーキケーブルのワイヤの動きが悪くなるものがあり、このままの状態で使用が続けると駐車ブレーキレバーを戻してもワイヤが引きずりを越し、最悪の場合バックブレーキが破損して制動力が低下するおそれがある。

注：□は不具合部品を示す。

改善前 駐車ブレーキケーブル 従来のカバー	改善後 駐車ブレーキケーブル 追加したカバー 異物や水の侵入を防ぐカバー
対策内容 駐車ブレーキケーブルを対策品と交換する。	
改善前 バックプレート 駐車ブレーキケーブル	改善後 バックプレート 分断式のバックプレート （ケーブル接続部）
対策内容 バックプレートを対策品と交換する。	