



改善箇所説明図

識別用黄ペイント塗布



基準不適合発生箇所

排気管接合部に溶接不良のものがあり、そのまま使用を続けると、溶接部位に亀裂が発生し、排気ガスが漏れるとともに騒音が増大するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、副消音器付き排気管を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。