

改善箇所説明図

改善方法

座席フレームの  部分に
炭素製の保護カバーを取付ける。




シートベルト

二列目右側座席

基準不適合発生箇所

衝突等による衝撃を受けた際、
当該座席フレームとシートベルトが
干渉し損傷するおそれがある。

炭素製保護カバー



座席フレーム

識別：
ボルト頭部に
白ペイント塗布

注：  内は改善部品を示す。