


改善箇所説明図

< 改善内容 >

コンピュータを対策品と交換する。



基準不適合発生箇所

コンピュータ

制動装置のコンピュータのプログラムの一部が不適切なため、ABS (アンチ ロック ブレーキ システム) の作動が不要な通常の制動時に ABS が作動し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

内は交換部品を示す。