


## 対策箇所説明図



### 基準不適合発生箇所

（駐車ブレーキレバーの握り部と握り部の先端にあるブレーキ解除ボタンの隙間が少ないため、駐車ブレーキレバーを操作したとき、ブレーキ解除ボタンが戻らず、駐車ブレーキが作用しなくなるおそれがある。

駐車ブレーキ解除ボタン

駐車ブレーキレバー握り部

### 改善の内容

（駐車ブレーキレバーの握り部とブレーキ解除ボタンを対策品と交換する。

注：   内は交換部品を示す。