



① 改善箇所説明図


<改善内容>

燃料タンクを良品と交換する。



<識別>

コネクタに白ペイント塗布



燃料タンク

基準不適合発生箇所

〔燃料ポンプと燃料タンクとの間のシール（気密材）に亀裂が生じているものがあるため、当該燃料ポンプ取付部より燃料が漏れ、火災に至るおそれがある。〕

内は交換部品を示す。