


### ③ 改善箇所説明図

#### <改善内容>



コンピュータのプログラムを変更する。



原動機

<識別>  
スロットルボディに  
白ペイント塗布

スロットルバルブ



コンピュータ

基準不適合発生箇所

コンピュータ

〔原動機の回転数を制御する電子制御式スロットルコントロールシステム等を制御するコンピュータのプログラムの一部が不適切なため、最悪の場合、スロットルバルブが全閉になり、走行不能に至るおそれがある。〕