



## 改善箇所説明図



### 改善内容

全車両燃料タンクを点検し、損傷があるものは良品と交換する。



燃料タンク

### 基準不適合発生箇所

三列目の着脱式座席の反転防止用金具を取付けるためにフロアパネル部に穴をあけた際、フロアパネル下部にある燃料タンクを損傷したものがあり、最悪の場合、燃料漏れ起こし火災に下るおそれがある。