



改善箇所説明図



矢視図

リヤブレーキ
マスターシリンダー




リヤブレーキペダル溶接部

基準不適合発生箇所
リヤブレーキペダル溶接部
が外れ、分離する。

改善前

(A-A' 図)



改善後

リヤブレーキペダル

