



改善箇所説明図



フレームヘッド部



メインフレーム

基準不適合発生箇所

メインフレームのフレームヘッド部の溶接が不適切なものがあり、当該溶接部に大きな衝撃を受けた場合、最悪の場合、当該溶接部に亀裂を生じるおそれがある。

改善の内容

全車両、メインフレームを改善品と交換する。