


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

緩衝装置の前輪ロア・コントロールアームのエンドカバーに取付け不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該エンドカバー内部のボールジョイント等に錆が発生し、最悪の場合、ボールジョイントが折損し、走行不能になるおそれがある。

識別：ロア・コントロールアーム

(白色又は黄色のペイントを塗布する。)

(改善内容)

全車両点検し、ロア・コントロールアームのエンドカバーが取付け不良のものは、当該ロア・コントロールアームを良品と交換する。