



対策箇所説明図




運転者席の座席



欠損②


欠損①

欠損②、運転者席及び助手席の座席の下面拡大図




改善内容

欠損①（運転者席及び助手席の座席の側面配線の保護）



欠損②（運転者席及び助手席の座席の下面配線の保護）



全車両、電動の座席の電気配線を固定するとともに保護チューブ等を取り付ける。また、当該電気配線が損傷しているものは良品と交換する。

内は 追加部品を示す。

基準不適合箇所

電動の運転者席及び助手席の座席において、電気配線の取り付けが不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して火災に至る恐れがある。

識別

左ドアヒンジ取り付け部（Aピラー部）付近に白ペイントを塗布する。