




基準不適合発生箇所

原動機室内の電気配線において、当該電気配線の取り回しが不適切なものがあり、原動機配線の固定金具と干渉し、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両点検し、当該電気配線の取り回しを修正すると共に保護テープを取付ける。又、当該電気配線が損傷しているものは、修正又は良品と交換する。

電気配線固定クランプ

改善前

原動機配線の固定金具

電気配線

スターター

保護テープ

は、追加部品を示す。

スターター

改善後

作業終了識別

原動機配線の固定金具上部に黄色のペイントマークを塗布する。