





基準不適合発生箇所


走行装置のアルミホイールにおいて、当該アルミホイールとタイヤを組付ける際にリムを变形させたものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、路面の凹凸による衝撃等によりホイールが損傷するおそれがある。

正常な状態


変形した状態



リム



リム



アルミホイール

改善内容

全車両、当該アルミホイールのリムを点検し、該当するものは良品と交換する。

作業終了識別

エンジンルーム内左側ストラット上部に黄色のペイントマークを塗布する。

