



# 改善箇所説明図



ラジエータ・タンク・キャップ

## 基準不適合箇所

原動機の冷却装置において、ラジエータ・タンク・キャップが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、冷却装置内の圧力が上昇し、車室内の冷却装置の熱き手部から冷却水が漏れ、車両前方視界を著しく妨げられ、最悪の場合、多量に漏れた冷却水でやけどを負う恐れがある。



## 改善の内容

全車両、ラジエータ・タンク・キャップを対策品と交換する。

## 識別

ラジエータ・タンク・キャップ上面に貼付されている注意ラベルの△危険の囲い枠または部品番号 9001 0437 3.35 で識別する。

注：  は交換部品を示す