


改善箇所説明図 ②



改善の内容

全車両、当該ゴムホースを対策品と交換する。

対策車両の識別： 当該ホース両側のホースバンドが脱着式バンド。
(未対策車は片側のバンドがカシメタイプ。)

注： _____ は交換部品を示す。