


改善箇所説明図



排出ガス再循環装置


基準不適合発生箇所

一酸化炭素等発散防止装置において、排気ガス再循環装置の作動弁の材質が不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該作動弁が腐食して作動不良となり、最悪の場合、有害な排出ガス量が、増加するおそれがある。



バーコード番号

良品	9322
不良品	9322以外



(改善内容)

全車両、当該排気ガス再循環装置の作動弁に表示されている番号を確認し、該当するものは、良品と交換する。

内は、交換部品を示す。