


改善箇所説明図




改善内容

全車両点検し、当該警告器を良品と交換する。

改善前

コネクター部の色：黒

部品番号：21024006



改善後

コネクター部の色：緑

部品番号：21024138

