


改善箇所説明図



対策車両の識別： エンジンルーム内右側ストラット上部取付け
ナットに白ペイントを塗布する。