






改善前



基準不適合箇所

燃料装置において、燃料タンクの取付け方法が不適切なため、最悪の場合、衝突時の衝撃等により、当該燃料タンクが脱落する恐れがある。

改善後



改善内容

全車両、当該燃料タンクの取付け部を対策品と交換する。

□ は交換部品を示す。

選 別

ゴム製を中心とするマウント方式からスチール製を中心とするマウント方式に交換。