



改善箇所説明図



基準不適合箇所

制動装置において、ブレーキペダルとブレーキロッドを接続しているクランプの取付けに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該クランプが外れ、ブレーキペダルを操作してもブレーキが効かなくなるおそれがある。



クランプ

改善の内容

全車両点検し、当該クランプの取り付けが不適切なものは、良品と交換し確実に取り付ける。