



改善箇所説明図



窓ふき器



緑ペイント塗布（識別方法）


製造日刻印 XXX Y
 日 年
3018 から 0469

1998年301日から
1999年46日までに
製造されたもの。
（日付は1月1日からの積算日）

改善の内容

全車両点検し、該当するものは
当該窓ふき器を対策品と交換す
る。

窓ふき器モータ



窓ふき器モータ制御装置電気基板

基準不適合箇所

窓ふき器において、ブレードを
作動させるモータを制御してい
る電気基板の強度が不足してい
るため、そのままの状態で使用
を続けると、当該電気基板のは
んだ部に亀裂が生じ、最悪の場
合、窓ふき器が作動しないおそ
れがある。

注： は交換部品を示す。