


改善箇所説明図 ①



リアフェンダーの開口部



基準不適合箇所

リアブレーキホース

リアキャリア

リアスイングアーム

は交換部品を示す。

基準不適合箇所

制動装置において、リアブレーキホースの取付けに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、リアスイングアームと干渉して当該リアブレーキホースが損傷し、最悪の場合ブレーキ液が漏れ、後輪の制動が効かなくなる恐れがある。

改善内容

全車両、当該リアブレーキホースを対策品と交換すると共に隙間を確保する。

鑑 別

リアブレーキホース

不 具 合 品	リブ付きツヤ無し黒色
対 策 品	リブ無しツヤ有り黒色