


# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

原動機において、燃料噴射量等を制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該原動機の停止、または、始動が困難になるおそれがある。



コンピュータ

| プログラムバージョン番号 |                     |
|--------------|---------------------|
| 対策前          | EA1SF02C, 53D 以外のもの |
| 対策後          | EA1SF02C, 53D       |

〈改善内容〉

全車両、当該コンピュータのプログラムを書き換える。