


改善箇所説明図-①

内は交換部品を示す



改善内容

全車両点検し、該当するものは当該車速センサーを良品と交換する。

車速センサー良否判定

E.T.Nのマーク

黒い樹脂

