




改善箇所説明図



基準不適合箇所

制動灯の制御回路において、制動灯用スイッチに一部製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると電子回路が故障し、最悪の場合、ブレーキペダルの操作とは関係なく、制動灯が点滅もしくは点灯し続けてしまうおそれがある。



制動灯用スイッチ

改善の内容

全車両点検し、制動灯スイッチが不良品に該当する場合には良品と交換する。
(良品には、白いマークが記されている)

注:  は交換部品を示す