


製造番号表示ステッカー




製造番号



対象車両の車台番号、製造番号の組み合わせ	
車台番号	製造番号
VF1C066MG2089811B	F502145
~	~
VF1C066MG20898139	F535338
VF1CB0D0A20909847	F016039
~	~
VF1CB0D0A21215330	F018371
VF1BB0D0A20504090	F023591
~	~
VF1BB0D0A21215414	F028770
VF1CB0T0F20504036	F009782
~	~
VF1CB0T0F21204792	F013085


基準不適合発生箇所

負圧逆流防止弁



ブレーキ倍力装置の負圧逆流防止弁において、当該逆流防止弁のスプリングハウジングの材質に一部不適切なものが、当該ハウジングが破損し、その破片が負圧回路を塞ぎブレーキ倍力装置の機能を低下させ、最悪の場合、ブレーキペダルを短時間に繰り返し操作した際、制動力が低下するおそれがある。


改善前（不具合品）



ペイントマーク


青ペイント付き、又はペイント無し

改善後（良品）



ペイントマーク

青以外のペイント付き



この形状は全て良品

改善の内容

全車両、ブレーキ倍力装置の負圧逆流防止弁を点検し、不具合品が装着されていた場合は良品と交換する。