


改善箇所説明図-①



基準不適合発生箇所

燃料タンクと燃料ポンプの間に取り付けられているアルミ製燃料フィルターの容器合わせ部の加工が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると当該容器が腐食し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

内は交換部品を示す。

改善内容

全車両、燃料フィルターを対策品と交換する。