

改善箇所説明図



<改善内容>

全車両、当該電気配線コネクタを点検し、防水シールが取り付けられていないものは防水シールを取り付ける。また、コネクタピンが腐食しているものは新品と交換する。

注： は対策部品を示す。