


改善箇所説明図



＜改善内容＞

全車両、当該ホースを良品と交換する。

注： は対策部品を示す。